

BELÜGYMINISZTERIUM
I/II. Csoportfőnökség

Szám: 422/1—1967.

34-23/92/67.

Élt. 1967. VII 3.

946

SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA!

Liptai

VEGYIVÉDELMI ANYAGOK ÉS FELSZERELÉSEK SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA


1967

Szám: 422/1—1967.

J ó v á h a g y o m :
DR. LANTOS JÓZSEF s. k.
r. ezredes
I. főcsoportfőnök

**A MINŐSÍTÉS MEGSZÚNT
a 2003. évi III. tv. 12. § (6)
bekezdésére figyelemmel.**

VEGYIVÉDELMI ANYAGOK ÉS FELSZERELÉSEK SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA



K i a d o m :
Budapest, 1967. április 27-én.
DR. KÓNYA JÓZSEF s. k.,
r. ezredes
I/II. csoportfőnök

1 9 6 7

ÁLLAMTITKARSÁG
KÖNYVTÁR
© 1967

Készítette: Román József r. fhdgy
Varga Miklós r. alhdgy

Ellenőrizte: Pető József r. őrgy



ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

a szabályzat alkalmazására

A speciális vegyvédelmi anyagok és felszerelések selejtezésénél a jövőben az érvényben lévő általános rendelkezések (G—1, G—10, stb) illetve e szabályzatban felsoroltak szerint kell eljárni.

A szabályzatban rögzített „megjegyzés”, „csonkítás” előírásaitól a végrehajtás során eltérni nem lehet. Amennyiben az előírt megjelölést végrehajtani — különféle akadályok miatt — nem lehet, úgy a bizottsági jegyzőkönyvben ki kell emelni az eltérés okát és a végrehajtott eltérő jelölés mikéntjét.

A már kiselejtezett anyagok-felszerelések értékesítését, megsemmisítését, javítási célra történő felhasználását a G—1 általános szakutasítás XV. fejezetében foglaltak szerint kell végrehajtani.

A hadi jellegű „teljes” termékek, műszerek, légzésvédő felszerelések, gépek értékesítését a gazdálkodó osztály által esetenként adott utasítás szerint lehet végrehajtani. A fő részekben selejtezett fém, gumi, gumirozott, textil anyagokat és hulladékokat a MÉH telepeknél kell értékesíteni, vagy a szabályzat „megjegyzés” rovatában előírtak szerint eljárni.

A vegyszerek-mérgek megsemmisítésére-semlegesítésére, vagy más célra történő felhasználásra a gazdálkodó osztály esetenként kiadott, vagy írásbeli javaslatra adott rendelkezésében foglaltak szerint kell intézkedni.

Az egyedi nyilvántartású géptörzskönyvvel ellátott felszerelések (gépek, műszerek, gépkocsik) selejtezésénél — a szabályzatban előírtak mellett — a selejtezési jegyzőkönyvben pontosan rögzíteni kell a kiselejtezett

gép, műszer, stb. gyártási számát és évét, a műszer törzskönyvszámát és a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a műszer, stb. törzskönyvét, valamint a nyilvántartó géptörzskönyvet, — továbbá;

- a műszer, stb. törzskönyvébe, valamint a nyilvántartó géptörzskönyvbe a selejtezéskor (a jegyzőkönyv készítésekor) be kell vezetni a selejtezés napját és helyét, mindkét törzskönyvet átlósan kell áthúzni és „selejtezve” felirattal ellátni,
- a selejtezési jegyzőkönyvet és a hozzá csatolt törzskönyveket a vonatkozó TÜK utasítások szerint öt évig a titkos ügykezelésben kell megőrizni.

Sorszám	Megnevezés	Selejt meghatározása	Megjelölés-csonkítás	Megjegyzés és hulladék jelleg
1	2	3	4	5
1	51—60 M gumisisak	A G—10 „Hadihasználhatósági fokozatok szerinti osztályozás” alapján.	Nyakrésznél beszakítani.	A használható alkatrészeket (szájrész, szemrész, stb.) be kell vételezni. Gumi-hulladék.
2	51—60 M szűrőbetét Szénmonoxid szűrőbetét	A G—10 „Hadihasználhatósági fokozatok szerinti osztályozás” és a Technológiai leírás szerint.	Kalapáccsal erősen beütni.	Fémhulladék.
3	51—60 M összekötő tömlő	A Technológiai leírásban foglaltak alapján.	Középen kettévágni.	A használható alkatrészeket leszerelni és bevételezni. Gumi-hulladék
4	51—60 M hordtáska	A G—10 „Hadihasználhatósági fokozatok szerinti osztályozás” és a Technológiai leírás alapján.	Fedelét levágni.	Foltanyagok használható darabjait bevételezni. Textilhulladék.
5	Páramentesítő lemez doboz	A korróziótól nem lehet megtisztítani, a horpadás nagymérvű.	Kalapáccsal deformálni.	Fémhulladék.
6	Oxigénes légzőkészülék teljes (MEDI—494)	— Ha fő alkatrész cserével sem válik hadihasználhatóvá. — A műszerház olyan sérülést szenvedett, hogy javítása, illetve alkatrészek beszerelése nem lehetséges. — Ha javítási költsége eléri, illetve meghaladja az eredeti ár 100 %-át, mivel import eredetű.	Fémrészeket deformálni.	A használható főalkatrészeket be kell vételezni. A törzskönyvek kezelésére lásd az általános részt. Fémhulladék.

1	2	3	4	5
7	Oxigén légzőkészülék teljes (KIP—5)	Lásd: a MEDI—494-nél előírtakat.		
	Sisaktest	51—60 M gumisisakkal azonos elbírálás.		
	Oxigénpalack	Ménetes rész elkopott, a felerősítésnél nem zár, lyukas, a korrózió belül is megtámadja, nem javítható. (Hegesztetni tilos.)	Fémbeütő beütővel „S” jellel kell ellátni.	A palack gyári számát fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben. Fémhulladék.
	Regeneráló (lúgos) szelencék	A lúg (kálium, nátrium) elvizesedett, utántöltése nem lehetséges, a szelencét a korrózió erősen megtámadta.		A pirotechnikai és robbanó anyagoknál előírt módon. Fémhulladék.
	Hordszíjazat	Elvékonyodott, málott, a készlet súlyát nem bírja, nem javítható.	Több helyen elválni.	A javításra alkalmas darabokat be kell vételezni. Bőrhulladék.
	Manométer	Ha nem javítható, illetve nem hi-telesíthető.	Kalapáccsal deformálni.	Gyári számot rögzíteni a jegyzőkönyvben. Fémhulladék.
	Összekötő tömlő	Az 51—60 M tömlőnél előírtak szerint.		
	Hordláda	Elkorhadt, szállításnál nem védi kellően a műszert, nem javítható.	Össze kell törni.	Fahulladék.
8	Összefegyvernemi védőfelszerelés teljes Gázvédőruha nehéz, könnyű	A G—10 „Hadihasználhatósági fokozatok szerinti osztályozás” alapján.	Köpeny: csuklyát levágni. Harisnya: hosszában felhasítani. Kesztyű: felső oldalát behasítani.	A foltnak használható darabokat be kell vételezni. Textilhulladék.

1	2	3	4	5
9	FVCS, SZVCS műanyag tok	Ha a rugalmasságát elvesztette és nem zár, eldeformálódott, „előregedett” és repedezett.	Ollóval, késsel bevágni.	Ha erősen szennyezett csonkítás nélkül elásni, egyébként elégetni.
	SZVCS acéltüske	Elgöbült, kiegyenesíteni nem lehet, a korrózió olyan erős, hogy ettől való megtisztítása lehetetlen.		Ha szennyezett elásni. Fémhulladék.
	FVCS flakkonok	Mentesítő anyag kifogyott, utánpótlása nem lehetséges. Az üveg eltörött, a műanyag kitágult és a „dugó” kiesik belőle.	Az üveget összetörni, a műanyag flakkont kiszúrni.	Elásni, elégetni.
10	Új mintájú FVCS	Esetenként központi intézkedés alapján kell eljárni.	Külön előírás szerint.	Más célra történő felhasználásra külön intézkedés történik.
11	IP—46 M oxigénlégző teljes	A MEDI—494-nél előírtak szerint.		
	Regeneráló szelence	A KIP—5-re vonatkozó részben foglaltak szerint.		
	Regeneráló szelence melegítő takaró	Ha elkopott-elritkult, szakadása nem javítható.	Kettészakítani.	Textilhulladék.
	Sisakálarc	Az 51—60 M sisakra előírtak szerint.		
	Szájcsutora (gumi)	Kiszáradt, porlik, lyukas, rugalmasságát elvesztette.	Elhasítani.	Gumi-hulladék.
	Orrcsipesz	Elgöbült, rugómerevítő letörött, nem javítható.		Fémhulladék.

1	2	3	4	5
	Fém-tartókeret	Erősen horpadozott, eldeformálódott, a tartókar, rögzítő horgok hiányoznak, illetve nem lehet azokat felerősíteni.	Össze kell lapítani.	Fémhulladék.
	Légzőzsák teljes, túlnyomás szeleppel	Ha a gumi előregedett, nem nyúlik, rugalmasságát elvesztette, repedezett, a túlnyomás szelepet nem lehet felerősíteni, nem javítható.	Behasítani.	Gumi-hulladék.
	Hordtáska-összekötő tömlő	Lásd: 51—60 M hordtáska-összekötő tömlőnél előírtakat.		
12	Önampullák Atropin, Tetracor Morfium	Ha a tű rozsdás, elgörbült, törött, nem steril. Az ampulla lyukas és a folyadék kicsepeg, fertőzött,		Ha csak a folyadék tok selejt, a tű és a tartótokja nem selejtezhető.
	Tárolódoboz	Eldeformálódott, eltörött.	Összetörni.	Elásni, elégetni.
13	Sugárszintmérő teljes (IH—2)	Ha fő alkatrészcserevel sem válik hadihasználhatóvá. A műszerház olyan sérülést szenvedett, hogy javítása, illetve alkatrészek beszerelése nem lehetséges. A javítási költség meghaladja az eredeti ár 80 %-át.	Fémrészt deformálni, bőr és gumirészt behasítani.	A használható főalkatrészeket bé kell vételezni. A törzskönyvek kezelésére lásd: az általános részt. Fém-, bőrhulladék.
	Hordtáska bőr	Ha a bőr megkeményedett, elvesztette hajlékonyságát és töredezik, a műszer védését nem biztosítja, elmálott, nem javítható.	Záró fedelét le kell vágni.	Bőrhulladék.
	IH—2 műszer hordtáska nélkül	Lásd: az IH—2 teljesnél előírtakat.		Fémhulladék.

1	2	3	4	5
14	<p>Spec. csavarhúzó</p> <p>IH—3 sugár indikátor teljes</p> <p>Érzékelő egység kábellel</p>	<p>Elgörbült, egyenesíteni nem lehet, eltörött.</p> <p>Lásd: az IH—2 teljesre vonatkozó előírást.</p>		Fémhulladék.
	<p>Kezelőlap</p>	<p>Ha a ház elvékonyodott, a festést nem bírja, horpadozott, javítani nem lehet. A kábelben lévő fémhuzal elszakadt, elégett, a gumiréteg elkopott, javítani nem lehet.</p> <p>Lásd: az észlelő egységet.</p>	<p>Eldeformálni, a kábelt több helyen elvágni.</p>	<p>Gyári számát rögzíteni, használható fő alkatrészt be kell vételezni.</p>
	<p>Akkumulátor csatlakozó kábel szerelt</p>	<p>Lásd: az észlelő egység kábelt.</p>		Fém- és gumi-hulladék.
15	<p>IH—3 M jelző és mérő készülék teljes</p> <p>Jelző és mérőműszer</p> <p>Érzékelő szonda</p> <p>Összekötő kábel spec.</p>	<p>Lásd: az IH—3 teljes és főbb részeit.</p>		Fém- és gumi-hulladék.
16	<p>Sugárszennyezettség mérő teljes (IH—12)</p> <p>Hordtáska bőr</p> <p>Műszer hordtáska nélkül</p> <p>Spec. csavarhúzó</p>	<p>Lásd: az IH—2 műszer teljesét és főbb részeit.</p>		Fém- és bőrhulladék.
	<p>Összecsukható fém szondanyél</p>	<p>Elgörbült, horpadozott, egyenesíteni, illetve javítani nem lehet.</p>	<p>Össze kell lapítani.</p>	Fémhulladék.

1	2	3	4	5
17	Sugáradag mérő készlet teljes (IH—21) Töltőmérő szekrény Önleolvasós és nem önleolvasós dóziméter	Lásd: IH—2 műszer teljes és főbb részeit. Ha a kondenzátor zárlatos, elvize-sedett — szárítással sem lehet ha-dihaszználhatóvá tenni — ha a megengedett mérési tűrés maxi-mumát meghaladja, elgörbült, vagy elrepedt (nem szigetel).	A toll egyik végét összelapítani.	Fémhulladék. Fémhulladék.
	Töltőmérő és dozi-méter hordláda	Elkorhadt, szállításnál nem védi kellően a műszert, nem javítható.	Össze kell törni.	Fahulladék.
18	Sugáradag mérő (DP—70) Tábori koloriméter (PK—56 M) Horddoboz	Eldeformálódott, erősen horpado-zott, nem zárható, nem javítható	Be kell lapítani.	Fémhulladék.
	Színszűrő tárcsa	Eldeformálódott, a tárcsa törött, szín-etalonok hiányoznak, etalonok fészke csorbult.		Műanyaghulladék.
	Ampulla ház	Eldeformálódott, nem zárható, hor-padozott, nem javítható.	Kalapáccsal belapí-tani.	Fémhulladék.
	Koloriméter hordszíz	Lásd: a KIP—5 hordszíz meghatá-rozásait.		Bőrhulladék.
	Ampulla	Repedt, törött.		Elásni.
	Fém tok ampullához	Lásd: a koloriméter horddobozát.		

1	2	3	4	5
19	Különféle töltőmérő készletek és labor doziméterek (Bozoky, DK—02, stb.)	Lásd: az IH—21 műszer teljest és főbb részeit.		
20	Automata sugár és gázjelző készlet teljes (GSZP—1) Jelzőműszer Hordláda Lúgos akkumulátor (NKN—10) Csatlakozó kábel szerelt Voltmérő	Lásd: az IH—2 műszer teljest és főbb részeit. Lásd: az IH—21 hordládája szerint. A cella lyukas, repedt; a záródu- gók nem zárnak; a lemezek elgör- bültek elsalakosodtak; nem tölt- hető, a töltést nem tartja, zárlatos, nem javítható. Ha a szigetelés elkopott, pótolni nem lehet, a fémvezeték elégett, elszakadt. A csatlakozó fej repedt, törött, a tűskék hiányoznak. Ha nem javítható, illetve nem hi- telesíthető.	A Központi Szertár a gyártó vállalat által kijelölt helyen leadja, illetve lecseréli. Több helyen elvágni. Behorpasztani.	Fémhulladék. Fahulladék. Értékesíteni, illetve megsemmisíteni nem lehet. A javításra alkalmas részeket be kell véte- lezni. Gyári számát rögzíteni. Fémhulladék. Fém- és üveghulladék.
21	Vegyí felderítő készülék teljes (PHR—54) Horddoboz Hordheveder Kéziszivattyú feltét Mintavevő lapát	Lásd: az IH—2 műszer teljest és főbb részeit. Elkopott, elfoszlott, nem javítható. Eldeformálódott, eltörött, nem ja- vítható. Elgörbült, eltörött.	Elhasítani. Középen belapítani.	Textilhulladék. Fémhulladék. Fémhulladék.

1	2	3	4	5
22	Szennyezettruha tárolóedény	A korrózió erősen megtámadta, ennek eltávolítása nem lehetséges, nem zárható, nem javítható.	Erősen behorpasztani.	Fémhulladék.
23	Szennyezettruha zsák	Elmálott, elkopott, javítása nem lehetséges.	Elhasítani.	Textilhulladék.
24	Meteorológiai táska főbb részei:			
	Hordtáska	Lásd: az 51—60 M hordtáska szerint.		
	Kanalas szélességmérő	Nem javítható, nem hitelesíthető.	Eldeformálni, összezúzni.	Gyári számát rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
	Összecsavarható rúd, négyrészes	Nem selejtezhető, mivel nagyon erős fémrúd, egyenesíthető, hegeszthető,		
	Világtáj jelző táblák fémből	Ha erősen rozsdás, annak eltávolítása nem lehetséges, eldeformálódott, elgörbült, javítani nem lehet		Fémhulladék.
	Ébresztőóra-hőmérő	Ha nem javítható, illetve nem hitelesíthető. Órás KTSZ véleménye szükséges	Összetörni.	Fémhulladék.
25	Biológiai mintavételi egység teljes, horddoboz	Eldeformálódott, elrozsdásodott, nem zárható, nem javítható.	Erősen belapítani.	Fémhulladék.
	Mintavevő impinger Diftéria-tok	Eltörött, nem steril.		Ha szennyezett, el kell ásni.

1	2	3	4	5
	Drain-cső gumiból Műtőkesztyű	Elpálott, lyukas, rugalmasságát elvesztette.	Elhasítani.	Gumi-hulladék.
	Székklettartály	Eltörött, eldeformálódott, nem zárható.		Ha szennyezett, el kell ásni.
	Membránszűrő tokkal	Lásd: a páramentesítő lemez dobozt.		
	Rovarszippantó cső Vérvételi tű kémcsőben	Eltörött, elrepedt, rozsdás, sterilizálását elvesztette.		Elásni. Üveg-, fémhulladék.
	Szűrőberendezés	Eltörött, elrepedt, eldeformálódott, nem javítható.		Fémhulladék.
26	Tábori vegyi labor fabőröndje	Lásd: az IH—21 hordládáját.		Fahulladék
	Hordheveder	Lásd: a PHR—54 hordhevederét.		Textilhulladék.
	Borító vászon	Lásd: az 51—60 M hordtáskát.		Textilhulladék.
	Műanyag irattartó	Elszakadt, repedezett.		Elégetni.
	Rézháló	Elszakadt, elégett, belyukadt.		Fémhulladék.
	Asztallap spec.	Összegörbült, deformálódott, erősen rozsdás.	Erősen elgörbíteni.	Fémhulladék.
	Spatula	Elgörbült, rozsdás, törött.		Fémhulladék.
	Szerelő állvány	Elgörbült, rozsdás, törött, csavarokat nem lehet rögzíteni.	Középen erősen elgörbíteni.	Fémhulladék.
	Szike	Rozsdás, csorba, törött, görbe.		Fémhulladék.

1	2	3	4	5
	<p>Kémcsőfogó, Hoffmann-szorító Hűtőfogó, Lombikfogó, Tégelyfogó</p> <p>Labortömlő</p> <p>Mérlegdoboz, mérleg- horog, súlyszorozat dobozzal, patikus mérleg</p> <p>Súlyfelrakó csipesz</p> <p>Zsebkés, öngyújtó</p> <p>Színösszehasonlító skálák</p> <p>Lupe (kisméretű), bot- hőmérő, pipetták, üvegtoldalék klf., kém- cső klf., üvegbot-pál- cák-lapátok-tölcsérek- cseppentők-lombikok- toldalékok-poharak, porcelántálak és edé- nyek.</p> <p>Arzén meghatározó készülék</p>	<p>Rozsdás, eldeformálódott, törött, nem javítható.</p> <p>Lásd: a BIME Drain csövét.</p> <p>Törött, hiányos, eldeformálódott, nem zárható, nem hitelesíthető, nem javítható.</p> <p>Eltörött, eldeformálódott.</p> <p>Eltörött, behorpadt, rozsdás, nem javítható.</p> <p>Tartódoboz-ampullák törtek.</p> <p>Törött, repedt, csorba.</p> <p>Ha a borszeszégő tartály lyukas, nem javítható, a fémhenger elde- formálódott, összehorpadt, az az- beszt tárcsa „elégett”, eltörött.</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>Összezúzni.</p>	<p>Fém- és műanyag- hulladék.</p> <p>Gumi-hulladék.</p> <p>Használható alkatré- szeket be kell véte- lezni.</p> <p>Műanyag-hulladék.</p> <p>Fémhulladék.</p> <p>Fa- és üveghulladék.</p> <p>Ha szennyezett, elásni.</p> <p>Üveg-, fémhulladék.</p>

1	2	3	4	5
	Olvadáspont meghatározó készülék Szűrőkészülék Elnyelető és Extraháló készülék	Törött, repedt, csorba, nem zárható.		Üveghulladék.
	Munkalámpa speciális komplett	Ha a világítófej összetört, vezetékek elégték, nem cserélhetők, nem javíthatók.	Összezúzni.	Fém-, gumi-hulladék.
	Élelmiszer mintavevő	Rozsdás, görbe, törött.		Fémhulladék.
	Műanyagtálak, edények, poharak	Eltörött, repedt, csorba, lyukas.		Elégetni.
	Fémkanna, fémhenger	Lyukas, horpadt, rozsdás, nem javítható.	Erősen belapítani.	Fémhulladék.
27	NS—107 sugárszenyvezettségmérő teljes és főbb részei NS—107 töltő Gamma-Béta akusztikus sugárjelző készülék	Lásd: IH—2 műszer teljesét és főbb részeit.		
28	Gépkocsi és löveg gázmentesítő készlet málhazsák	Lásd: az 51—60 M hordtáskánál előírtakat.		
	Zárófedél szorító bilincs	Eltörött, erősen elgörbült, nem javítható.		Fémhulladék.
	Szűrő teljes	Beszakadt, eldeformálódott, elgörbült.	Összelapítani.	Fém-, gumi-hulladék.

1	2	3	4	5
	Kétrészes kefenyel, kefe teljes	Elgörbült, folyadékot nem ereszti át, belül elrozsdásodott, a cső lyukas. A kefe eltörött, elkopott, a folyadékot nem engedi át (eldugult), nem javítható.	Belapítani, eltörni.	Fém-, fahulladék.
	Sugárcső	Lyukas, repedezett, elpálott.	Több helyen elválni.	Gumi-hulladék.
29	Mentesítő anyag szórókeret gk-hoz	A forgóhenger nem javítható, eldeformálódott, eltörött, a dobmeghajtó szerkezet használhatatlan, nem javítható.		A használható fő alkatrészeket be kell vételezni. Fémhulladék.
30	Fürdető és mentesítő állomás teljes PDP—2	Ha fő alkatrész cserével sem válik hadihasználhatóvá. Javítási költsége meghaladja az eredeti ár 100 %-át, mivel import eredetű.		A gazd. oszt. külön engedélye és rendelkezése szerint selejtezhető, illetve értékesíthető.
	Emelő állvány talppal és hajtókkal	A menetek letörtek, az állvány eldeformálódott, sérülése nem teszi lehetővé a javítást.		Fémhulladék.
	Szerelt tussoló	Elgörbült, eltörött, a vizet nem ereszti át, belseje elrozsdásodott, lyukas, horpadozott, nem javítható.	Több helyen erősen elgörbíteni.	Fémhulladék.
	Lábrács (fa)	Lásd: az IH—21 műszer horddobozát.		
	Vízömlők	Lásd: a gk. löv. és gázment. sug. csövét.		

1	2	3	4	5
	Lapátos víz és olajszivattyú	Lásd: a PDP—2 teljest.		
	Speciális vaslépcső	Lásd: a Meteorológiai táska négyrészes rúdját.		
31	Vegyí sugárfelderítő úszó gépkocsi VS—FUG Folyadékös terep és technikamentesítő gk	Lásd: a PDP—2 teljest.		
32	III. sz. légoaltalmi mentőláda (tároló)	Lásd: az IH—21 műszer tárolóláda előírásait.		
33	Egészségügyi járőrtáska (tárolódohoz)	Lásd: a BIME horddobozást.		Fémhulladék.
	Hordheveder	Lásd: a PHR—54 hordhevederét.		Textilhulladék.
34	Egészségügyi és elsősegély felszerelések, eszközök, E.-ügyi női sapka, vöröskeresztes karzalag, érelszorító pamutheveder	Rongyos, foszlott, javítani nem érdemes.		Textilhulladék.
	Krämerhuzal-sín	Eltörött, elrozsdásodott.		Fémhulladék.
	Nyelvlapoc, gennytál, műanyagkulacs	Eltörött, lyukas, nem zárható.		Elásni.
	Sebkötöző csomag	Kiszakadt, átázott, elvesztette sterilitását, szavatossági ideje lejárt.	Elszakítani.	Textilhulladék.

1	2	3	4	5
35	Gázálarc kisjavító, javító és bevizsgáló, mesterjavító készlet hordládája	Lásd: az IH—21 műszer hordláda előírásait.		Fahulladék.
36	Kisjavító: javító és bevizsgáló kéziszerszámai, homokóra, higanymanométer	Eltörött, eldeformálódott, nem javítható.		A törött szerszámok minden részét be kell mutatni. Fémhulladék.
37	Polietilén kanna	Lyukas, kiégett, nem zárható.	Behasítani.	Műanyag hulladék.
38	Gázálarc alkatrészei			
	Szemüveg leszorító karika	Törött, görbült, rozsdás.		Fémhulladék.
	Tömítő gumigyűrű	Szakadt, pálott, repedezett.		Gumi-hulladék.
	Szájrészt leszorító karika, fogazott alapgyűrű	Törött, erősen görbült, rozsdás.		Fémhulladék.
	Álarc tömlővég, hollandi csavar, légtisztító tömlővég, hollandi anya, zárókupak szelencéhez	Eldeformálódott, horpadozott, rozsdás, törött, nem javítható.		Fémhulladék.
	Szíj a hordtáskához	Elmálott, megkeményedett, rugalmasságát elvesztette.		Bőrhulladék.
	Szájrész	Lyukas (előkamra) eldeformálódott, szelepházak, menetes végek csorbák, illetve erősen horpadtak, előkamra belső falát „megette” a korrózió, nem javítható.	Össze kell lapítani.	Fémhulladék.
	Páramentesítő leszorító karika, rugós gyűrű	Törött, eldeformálódott, erősen rozsdás.		Fémhulladék.

1	2	3	4	5
39	<p>Oxigénlégző főbb részei és számaik:</p> <p>Oxigénpalack zárókupak</p> <p>Lúgoszelence zárókupak</p> <p>Vászon-szerszámtáska</p> <p>Kulcs a fogazott anyához, speciális kombinált kulcs</p>	<p>Eldeformálódott, törött, lyukas, menetes rész csorbult.</p> <p>Lyukas, rozsdás, eldeformálódott.</p> <p>Lásd: az 51—60 M hordtáskát.</p> <p>Lásd: a gázalarc kisjavító készítményeinek számaikat.</p>		<p>Fémhulladék.</p> <p>Fémhulladék.</p> <p>Fémhulladék.</p>
40	<p>IH—2 javító, kiegészítő cikkek:</p> <p>Ionkamra tengely</p> <p>Ionkamra zárófedél</p> <p>Telepfedél</p> <p>Táskazár</p> <p>Forrasztott rács-rács-pár</p> <p>Komplet műszerfedél</p> <p>6 állású aretáló</p> <p>Feszített szálal deprez műszer</p>	<p>Eltörött.</p> <p>Rugós rögzítő eltörött.</p> <p>Rögzítőcsavar menetei kiszakadtak, eldeformálódott.</p> <p>Rugó eltörik, rögzítő kiszakad.</p> <p>Vezetékek elégték, a rács eldeformálódott, nem javítható.</p> <p>Rögzítő csavar menetei kiszakadtak, eldeformálódott, nem zárható.</p> <p>Lemez eltört.</p> <p>Nem javítható, nem hitelesíthető.</p>	<p>Belapítani.</p>	<p>Fémhulladék.</p> <p>Fémhulladék.</p> <p>Fémhulladék.</p> <p>Fémhulladék.</p> <p>Fémhulladék.</p> <p>Fémhulladék.</p> <p>Fémhulladék.</p>

1	2	3	4	5
	Elektroncső	Zárlatos, kiégett, törött.	Megsemmisíteni.	
	Yaxley tárcsa	Kapcsolótengely eltörik, lemezrugók eltörnek, rugalmasságukat elvesztik.	Összetörni.	Fémhulladék.
	Blocking transzformátor trafotekercs vasmag nélkül	Zárlatos, eldeformálódott, (nem rögzíthető).	Kalapáccsal behorpasztani.	Fémhulladék.
41	IH—3, IH—3 M javító, kiegészítő cikkei:			
	Traszformátor	Lásd: a blocking transzformátort.		Fémhulladék.
	Egyenirányító, GM-cső, stabilizátor csövek	Zárlatos, repedt, törött.	Megsemmisíteni.	
	Műszerbilincs	Eltörött, elgörbült.		Fémhulladék.*
	Mérőműszer	Nem javítható.	Erősen belapítani.	Fémhulladék.
	Szerelt kapcsoló	Kapcsolóház eltörött, elrepedt, eldeformálódott.	Összetörni.	Fémhulladék.
	Szilícium egyenirányító	Zárlatos, elégett, törött.		
	GV jelfogó szondához	Zárlatos, elégett.		Fémhulladék.
	Szerelt ionkamra szondához	A kamraház eldeformálódott, nem zárható, a rácok elégték, eldeformálódtak.	Összetörni.	Fémhulladék.

1	2	3	4	5
42	IH—12 javító, kiegészítő cikkei:			
	Mintavevő tál	Eldeformálódott, eltörött.		
	Ceruzaszelén	Eltörött.		Fémhulladék.
	Üzemkapcsoló	Beégett, eltörött.	Kalapáccsal ráütni.	Fémhulladék.
	Tekercselt csévetest	A szálak szakadtak, zárlatos, beégett.		Fémhulladék.
	Csatlakozó fedő	A menet elkopott, eltörött, eldeformálódott.		Fémhulladék.
	Csatlakozó speciális	A ház törött, repedt, eldeformálódott, nem javítható.		Fémhulladék.
	Vezetőhüvely, biztosítóhüvely, rögzítőhüvely, biztosító fej	Eldeformálódott, eltörött, megkopott, nem lehet összeszerelni, nem javítható.	Kalapáccsal eldeformálni.	Fémhulladék.
	Csapágy	Törött, repedt, elkopott.		Fémhulladék.
	Húrozott védőlemez	Eldeformálódott, „húrok” kitörtek.		Fémhulladék.
	Szerelt árnyékoló lemez klf.	Elszakadt, eldeformálódott.	Fémhulladék.	
	Szerelt fedél gravírozva	Eltörött, eldeformálódott.		Fémhulladék.

1	2	3	4	5
43	IH—21 javító, kiegészítő cikkei: Ládakitámasztó Ionkamra tartó sapka Mérőhüvely, töltőmérő- hüvely, érintkező gyűrű Töltőmérőhüvely sapka láncsal Tumbler kapcsoló	Eltörött, nem javítható. A menet kiszakadt. Hüvely behorpadt, nem javítható, érintkező túske elgörbült, a gyűrű eldeformálódott. Eldeformálódott, a menet elkopott, a lánc kiszakadt, nem javítható. Eltörött, lemezek nem érintkeznek, beégett.	Behorpasztani. Összetörni.	Fémhulladék. Fémhulladék. Fémhulladék. Fémhulladék.
44	GSZP—1 javító, kiegészítő cikkei: Olajos edény spec. Kémcsőszárító szűrők- kel Spec. szerszámkészlet Csepegtető-óra, kap- csoló-óra Relé, jelfogó	Erősen behorpadt, kilyukadt, nem javítható. Eltörött, eldeformálódott. Lásd: a Gázálarc kisjavító szerszá- mait. Lásd: a Meteorológiai táska órára vonatkozó meghatározásait. Leég, zárlatos, nem javítható.	Belapítani. Összetörni. Kalapáccsal elgörbí- teni.	Fémhulladék. Fémhulladék. Fémhulladék. Fémhulladék.

1	2	3	4	5
	Tiratron házban	Törött, repedt, zárlatos, a ház eldeformálódott, erősen rozsdás.	Megsemmisíteni.	
	Szivattyú motorral	Motor leégett, forgórész elkopott, ventilátor eldeformálódott, nem javítható.		Fémhulladék.
	Mikrokapcsoló	Lásd: a Tumbler kapcsoló előírásait.		
	Szín etalon	Színe elhalványodott, elkopott, elszakadt.		
	Fotocella	Behorpadt, rozsdás, a fényt megtörő, nem javítható.	Összetörni.	Fémhulladék.
	Védőpatran (klórozó)	Elvizesedett, eltömődött.		El kell ásni.
	Speciális tok	Kilyukadt, szétszakadt.	Elhasítani.	
45	PHR—54 javító, kiegészítő cikkek:			
	Szűrőhüvely	Lásd: a Technológiai leírást.		Fémhulladék.
	Rögzítő anya	Menet elkopott, kiszakadt.		Fémhulladék.
	Elosztó fej rugó	Eltörött.		Fémhulladék.
	Üvegvágó körkés	Elkopott, csorbult, eltörött.		Fémhulladék.
	Szivattyúfej ház	Eldeformálódott, erősen behorpadt, menetek elkoptak.	Középen belapítani.	

1	2	3	4	5
46	Forgódob	Eldeformálódott, menetek elkoptak.		Fémhulladék.
	Acélgyűrű szegekkel	Eldeformálódott, a szegek kitörték, nem javítható.		Fémhulladék.
	PDP—2 javító kiegészítő cikkei:			
	Tárolóláda (fém)	Eldeformálódott, hegesztések szétváltak, nem javítható.		Fémhulladék.
	Olajégőfej	Kiégett, eloxidálódott, eldeformálódott.	Összelapítani.	
	Csavarmentes csatlakozó	Menetek elkoptak, megszakadtak, eldeformálódott.		Fémhulladék.
	Szórófej tussolóhoz (speciális)	Zuhanyozó rózsza bordázata tönkrement, szelepülék eldeformálódott, erősen kikopott, szelepszár-tányér eltörött, csatlakozó menetek kikoptak, főbb alkatrészek nem cserélhetők.		Bőrhulladék.
	Biztosító szelep	Csak a kazánbiztos selejtezheti.		
	Távhmérő	Nem javítható, nem hitelesíthető.	Összezúzni.	
	Bőrszij	Megkeményedett, megpenészedett, elmálott, elkopott.		Bőrhulladék.
Manovakuum-méter	Nem javítható, nem hitelesíthető.	Összelapítani.	Fémhulladék.	

1	2	3	4	5
	Szívócső-kúp	Eldeformálódott, menet kitörött, kikopott.		Fémhulladék.
	Öv csattal	Eltörött, elrozsdásodott, öv: lásd bőrszíjak, hevederek.		Fém- és bőrhulladék.
47	Kiképzési anyagok és felszerelések			
	Sugárszennyező klt.	A hordláda elkorhadt, javítani nem érdemes, a nyílt izotóptároló-edényeket nem lehet légmentesen lezárni, menetek elkoptak, eldeformálódtak, a szórópumpa eltörött, légsűrítő nem javítható.	A hordládát összetörni, az izotóptároló edényeket mentesítés után be kell lapítani.	Fa- és fémhulladék.
	Vegyivédelmi parancsnoki vonalzó, Radiológiai számolókorong Nukleáris fegyver hatásadatait tartalmazó számolókorong	Erősen eldeformálódott, számokfelíratok nem olvashatók, eltörött.		Elégetni. Műanyag (cellon) hulladék.
	Vegyivédelmi falitábla sorozat	Elszakadt, elkopott.		Elégetni. Papírhulladék.
	Szaglószekevény	Kémcsövek elrepedtek, eltörtek, kicsorbultak, nem zárhatóak, a tárolódoboz elkorhadt, nem javítható.	Összezúzni.	Az imitációs anyagot elásni.
	Elgázosító készlet	Kieg, eloxidálódik, eldeformálódik.		Fémhulladék.

1	2	3	4	5
48	Telepek, akkumulátorok:			
	G—3 akkumulátor	Lásd: az NKN—10 akkumulátort.		
	Akkumulátor töltő (G—3)	Ha a javítás költsége meghaladja az eredeti ár 80 %-át.	Összetörni.	Fémhulladék.
	Akkumulátor töltő hordtáda	Lásd: az IH—21 műszer hordládáját.		
	Gombakkumulátor	Rozsdás, „púpos”, töltést nem tartja, nem tölthető.		Fémhulladék.
49	Oxigén áttöltő készülék	Lásd: az IH—2 műszer teljest és főbb részeit.		
	Szivattyúfej	Erősen kikopott, elrepedt, deformálódott.		Fémhulladék.
	Hajtókar	Lásd: Meteorológiai táská négyrészes rúdját.		
	Kenőanyagtartály	Kilyukadt, eldeformálódott, eloxidálódott.	Belapítani.	Fémhulladék.
	Oxigén vezeték szerelt	Eltörött, elrepedt, lyukas, nem javítható.	Kalapáccsal deformálni.	Fémhulladék.
	Szerszámkészlet	Lásd: a Gázálarc kisjavító kéziszerszámaikat.		Fémhulladék.

1	2	3	4	5
50	Óvóhely szívó-szűrő-gép	Lásd: IH—2 műszer teljest.		
	Szűrődob	Ha az aktív szén kimerült (telitődött).	Kalapáccsal beszakítani.	Fémhulladék.
	Ventillátor kézi hajtóművel Kézi hajtókar	Ha a járókerék erősen eldeformálódott, csapágyház kikopott, eltörött, új csapágy behelyezése nem lehetséges, a hajtómű eldeformálódott és nem javítható.		Fémhulladék.
	Porszűrő	Erősen eldeformálódott, a szálak kitöredeztek, nem javíthatók.	Kalapáccsal beszakítani a szűrőt.	Fémhulladék.
	Pillangószelepes porszűrő komplet Kettős szabályozó szelep	Erősen eldeformálódott, alkatrészt beszerezni nem lehet, csővezeték behorpadt, javítása nem lehetséges.	Erősen belapítani.	Fémhulladék.
	Fali konzol 90°-os szűrőcsatlakozó Porszűrő cső Szűrőcsatlakozó „T” idom Keresztidom	Eldeformálódott, erősen behorpadt, javítani nem lehet.	Erősen eldeformálni.	Fémhulladék.
	Gázbiztos tololár	Törött, nem javítható.	Összetörni.	Fémhulladék.
	Túlnyomást kibocsátó szelep Léglökés ellen védő szelep	Eldeformálódott, deformáció miatt nem „mozgásképes”, eltörött.		Fémhulladék.

1	2	3	4	5
51	Hordozható vízsűrő berendezés HKV—300	Lásd: az Oxigénlégző készlet meghatározásait.		
	Szivattyú szerelt	Ha a szívó-nyomó nyílásai megsérültek, ha a henger sérülése nem javítható, megrepedt, eltörött, rozsdagödörös.	Eldeformálni.	Fémhulladék.
	Vegyszertartály szerelt	Erősen eldeformálódott, erősen oxidálódott, ennek eltávolítása nem lehetséges, nem javítható.	Összelapítani.	Fémhulladék.
	Nyílászáró sapka	Eldeformálódott, nem zár, menete kikopott, nem javítható.		Fémhulladék.
	Vízsűrő tartály szerelt	Eldeformálódott, esetleges repedés, vagy lyuk nem hegeszthető, erősen korrodált.	Belapítani.	Fémhulladék.
	Szűrőszivacs	Megpenészedik, elporlad, erősen szennyezett.		Elégetni, vagy elásni.
	Ioncserélő szerelt	Eldeformálódott, erősen oxidált, nem javítható.	Összelapítani.	Ha radioaktív, akkor el kell ásni.
	Vegyszerdoboz szerelt Polietilén edény	Erősen eldeformálódott, korrodált, kilyukadt, kirepedt.	Összelapítani, illetve behasítani.	Fém- és műanyag-hulladék.
	Szűrőkosár szerelt Csővezeték készlet szerelt	Eldeformálódott, elrozsdásodott, a menetek nem javíthatók, tömlő szakadt, repedt, nem javítható.	Összelapítani, eldarabolni.	Fém- és gumihulladék.
	Hordszék kerékkel Hajtókar	Lásd: Meteorológiai táska négyrészes rúdját.		

1	2	3	4	5
	Túszelep szerelt	Elgörbült, előrött, elkopott, a fészkek kimaródott, menete tönkrement.	Összelapítani.	Fémhulladék.
	Színmutató	Elrepedt, eltörött.		
	Vízszűrőtartály Kézikerék	Eldeformálódott, eltörött, nem javítható.		Fémhulladék.
	Vízszűrőtartály manométer	Nem javítható, nem hitelesíthető.	Összelapítani.	Fémhulladék.
	Színmintás üveg	Elrepedt, eltörött.		
	Sugárcső szerelt	Eldeformálódott, eltörött, több helyen szakadt.		Fém- és gumihulladék.
	Bőr hordszív	Lásd: KIP—5 hordszívját.		
52	Tábori kút			
	Málhaláda	Lásd: az IH—21 műszer hordláját.		
	Kútfej, kútfej állvány	Erősen eldeformálódott, eltörött, elrepedt, nem javítható.	Összetörni, eldeformálni.	Fémhulladék.
	Béléscső Szűrőcső szerelt Csővezeték szerelt	Erősen eldeformálódott, eloxidálódott, szita elszakadt, cső eltörött.	Erősen eldeformálni.	Fémhulladék.
	Késes fúró Dob fúró	Fúrófej eltörött, eldeformálódott, főbb részei nem javíthatók.	Késeit összetörni.	Fémhulladék.

1	2	3	4	5
	Izapoló	Fej eltörött, kosár kiszakadt, erősen rozsdás, eldeformálódott.	Összelapítani.	Fémhulladék.
	Úszó szerelt	Ház eldeformálódott, a szita kiszakadt, eloxidálódott, menetek kitörték, kikoptak, nem javítható.	Összelapítani.	Fémhulladék.
	Forgatófej szerelt	Gyűrűk eltörték, forgatórúd eltörött, nem javítható.	Erősen eldeformálni.	Fémhulladék.
	Bilincs Szorító szerelt	Eltörött, csúszólemez eltörött, megkopott, bordák letörték, erősen oxidálódott, főbb részei nem cserélhetők.	Erősen deformálni, illetve görbíteni.	Fémhulladék.
	Acélszalag	Elgörbült, erősen rozsdás.	Több helyen elvágni.	Fémhulladék.
	Szelepcsavar	Eldeformálódott, menetei letörték, elkoptak.		Fémhulladék.
53	Szárnyszivattyú	Lásd: az olaj és vízszivattyút (PDP—2-nél).		
	Tárolóláda	Lásd: az IH—21 műszer hordláját.		Fahulladék.
	90°-os csőív, „T” idom	Eldeformálódott, erősen behorpadt.	Összelapítani.	Fémhulladék.
	Szívó csigatömlő	Kiszakadt, vászon elkopott, merevítő huzal több helyen törött.	Több helyen elvágni.	Gumihulladék.
	Tömlő hollandi	Menet kiszakadt, eldeformálódott, eloxidálódott.	Összelapítani.	Fémhulladék.
	Szondafej Szonda	Eldeformálódott, eltörött, nem javítható.	Összelapítani.	Fémhulladék.

1	2	3	4	5
	Talplemez	Letörött, erősen elgörbült.		Fémhulladék.
	Szívókosár lábszeleppel	Erősen korrodált, eldeformálódott, eltörött, nem javítható.	Belapítani.	Fémhulladék.
54	Szirána kézi Szirána villany	Járókerék eldeformálódott, csapágyak eltörték, csapágyházak kikapáltak, motor leégett, meghajtóház, illetve motorház eldeformálódott.	Kalapáccsal deformálni.	Fémhulladék.
55	Vízátroló gumiból	Lásd: 51—60 M gumisíkok előírásait.		Gumihulladék.
56	Elsötétítő anyagok textil, papír	Elszakadt, elfoszlott, nem javítható.		Textil- és papírhulladék.
57	Fénycsökkentő szerelvény járművekhez	Fénycsökkentő ernyő elszakadt, no- teklámpa deformálódott, nem javítható.	Elvágni, illetve belapítani.	Textil- és fémhulladék. Fémhulladék.
58	Sugárveszélyt jelző tábla	Zománc, vagy festék leválik, lepatog, erősen, rozsdás, nem újítható fel.	Erősen elgörbíteni.	Fémhulladék.
59	Sugárforrást kiemelő csipesz	Lásd: Gázálarc kisjavító szerszámait.		
60	Ólomtrezor	Nem selejtezhető.		
61	Tárolóládák	Lásd: IH—21 műszer hordládáját.		
62	Fém tárolóedények	Az esetenként kiadott intézkedés szerint selejtezhető.		